



NO.43

下地補修
手摺り 支え部
欠損部
現況



NO.44

下地補修
手摺り 支え部
欠損部
劣化表面の撤去
①



NO.45

下地補修
手摺り 支え部
欠損部
劣化表面の撤去
①



NO.46

下地補修
手摺り 支え部
欠損部
表面接着阻害物
除去



NO.47

下地補修
手摺り 支え部
欠損部
プライマー 塗布



NO.48

下地補修
手摺り 支え部
欠損部
充填
(エポキシ系
樹脂モルタル)